


Modelo: Calça - Tamanho G.		Código: 14024457
Setor / Função: Centro Cirúrgico		
Tecido base: Tapé Mais - 5140	Gramatura: 190 gramas / m2	Construção: Sarja 2/1 E
Composição: 100% Algodão		Cor: 503 (azul claro 173936TC) Detalhe: 610 (verde 185612TC)
		

Descrição:

- Calça tipo pijama, vira de cóis com 3,0cm de largura e cordão embutido com 60cm acrescidos a medida da circunferência do cóis, preso nas costas, vista falsa (6cm) e tarja (10cm x 2,0cm) em cor contrastante (Verde), localizada na lateral esquerda de quem veste.
- Medidas – Quadril 60 cm, Cintura 60 cm e Comprimento de 108 cm.
- Logotipo: silkado (5 cm de largura x 8cm de comprimento) localizado no dianteiro superior esquerdo de quem veste, conforme especificação do cliente.

Costuras:

- Fechamento das ilhargas e gancho traseiro em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto do gancho dianteiro.
- Máq. reta 1 agulha para os pespontos da vira do cóis, vista, faixa, bainhas e barra das pernas.
- Travete na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock e no final da vista.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

Aviamentos:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação e pespontos; linha 120 e filamento para o overlock.
- Cadarço em nylon 0,8mm na cor do tecido ou branco com nó duplo nas pontas.

Etiquetas:

- Etiqueta de produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Observações:

- A tabela de medidas serve como referencia, as modelagens/tabelas quando solicitadas devem obedecer às necessidades do cliente final.
- A empresa vencedora deverá enviar amostra para análise do setor, antes de iniciar o processo de confecção.
- **As medidas acima relacionadas deverão ser preservadas após a peça ser submetida ao processo de lavagem.**
- Quando utilizada lavagem industrial acrescer 4% nas medidas de comprimento (ilhargas, mangas, comprimento total e entre pernas).

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	Tamanho G
Cintura	De -1 a + 1	50
Quadril	De -1 a + 1	60
Ilhargas s/ cóis	De -1,5 a +1,5	108

Como conferir as medidas da peça pronta:**CALÇAS / BERMUDAS**

- A) **CINTURA:** Sobre o cóis, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) **QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) **ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) **ILHARGAS SEM CÔIS:** Da costura da junção do cóis ao longo da costura lateral até o final.
- E) **COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) **GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cóis até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) **GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cóis até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) **JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) **BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.

