


Modelo: Camisa Manga Curta Tamanho P.		Código: 14021316
Setor / Função: Centro Cirúrgico		
Tecido base: Tapé Mais - 5140	Gramatura: 190 gramas / m2	Construção: Sarja 2/1 E
Composição: 100% Algodão	Cor: 503 (azul claro 173936TC) Detalhe: 131 (amarelo 130746TC)	



Descrição:

- Decote “V” (Frente / Costa 30 cm), com revel interno em cor contrastante (cor amarela), frente e costas em tecido único, 2 bolsos frontais chapados e mangas curtas tipo raglã (40 cm comprimento a partir do decote), com bainhas fixas.
- Medidas – Tórax 54 cm e Comprimento 72 cm.
- Logotipo: silkado (8,0cm de comprimento x 5,0cm de largura) localizado na frente superior esquerda de quem veste, conforme especificação do cliente.

Costuras:

- Máquina de interloque bitola mínima 7mm para fechamento das ilhargas e mangas (fixação e fechamento).
- Máquina reta 1 agulha ponto fixo para o decote, bolsos, bainhas e barra.
- Travetes nas extremidades dos bolsos.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras

Aviamentos:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos; linha 120 e filamento para o overlock.

Etiquetas:

- Etiqueta de produto com composição, instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


Observações:

- A tabela de medidas serve como referencia, as modelagens/tabelas quando solicitadas devem obedecer às necessidades do cliente final.
- **As medidas acima relacionadas deverão ser preservadas após a peça ser submetida ao processo de lavagem.**
- Quando utilizada lavagem industrial acrescer 4% nas medidas de comprimento (ilhargas, mangas, comprimento total e entre pernas).
- A empresa vencedora deverá enviar amostra para análise do setor, antes de iniciar o processo de confecção.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS		
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	Tamanho P
Tórax	De -1 a +1	56
Mangas curtas	De -1 a +1	39
Comprimento	De -1 a +1	69

Como conferir medidas da peça pronta:**CAMISAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

PEÇA ABERTA – MEDIDAS

